

改善事例


ベンド管




ユーザー：樹脂成形メーカー
処理対象：ベンド管（樹脂搬送用パイプ）
材質：SUS304
相手材：樹脂ペレット（GF55%）

約1カ月でR部に穴が開き交換

↓
12カ月以上
使用可能



スクリーン



ユーザー：リサイクルメーカー
処理対象：スクリーン
材質：SUS304
相手材：タイルカーペット（破碎後）

40日で摩耗による交換

↓
120日まで延命

