

改善事例

搬送チェーン




処理対象：リフロー装置搬送チェーン
材質：SUS304

ブッシュとピンの摩耗により
チェーンが伸び1カ月で交換

↓
6カ月以上使用可能

ホッパーシュート



ユーザー：樹脂原料製造メーカー
処理対象：ホッパーシュート（ガラス繊維搬送）
材質：SUS304
相手材：ガラス繊維

約2年間で定期交換

↓
約4年間使用

ベンド管




ユーザー：樹脂成形メーカー
処理対象：ベンド管（樹脂搬送用パイプ）
材質：SUS304
相手材：樹脂ペレット（GF55%）

約1カ月でR部に穴が開き交換

↓
12カ月以上使用可能

スクリーン



ユーザー：リサイクルメーカー
処理対象：スクリーン
材質：SUS304
相手材：タイルカーペット（破碎後）

40日で摩耗による交換

↓
120日まで延命